



## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN A ESCUELA PRIMARIA AMERICA COL. MIRAFLORES





CONSTRUCCION DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR APLANADOS

ARQ. FABIOLA DIAZ GONZALEZ SUPERVISOR





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

## CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN A ESCUELA PRIMARIA AMERICA COL. MIRAFLORES





APLANADO EN MUROS FIRME EN INTERIOR