

SEDESOL		CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA				Pág. 1/2	
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		NOMBRE DEL PROYECTO					
		AMPLIACION 1a. ETAPA DRENAJE SANITARIO LOC. NUEVO ARROYO TAMBOR					
ESTADO (2 dígitos)	30	FECHA DE VERIFICACIÓN		DÍA	MES	AÑO	
MUNICIPIO (3 dígitos)	174			3	1	2019	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	NUEVO ARROYO TAMBOR			TIPO DE OBRA		FONDO	
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	570	DIRECTA	X			FISMDF	X
NO. AGEB (13 dígitos)	3017400000570	COMPLEMENTARIA				FISE	
CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)				SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X	INICIO				FOLIO	FOLIO
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		EN PROCESO				413792	
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD		TERMINADA	X				
REZAGO EDUCATIVO		ZONA (FOCALIZACIÓN)		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)		NO. DE ACCIONES	
CARENCIA ALIMENTARIA				LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO		UNIDAD	CANTIDAD
NO APLICA				ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)		ML	215
				X			
TIPO DE OBRA (RUBRO)							
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO		AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO			
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE			
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA			
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN			
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA		OTROS	
COSTO DEL PROYECTO							
APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 210,637.36	\$	\$	\$	\$	\$ 210,637.36		
FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA							
							

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Pág. 2/2
	☒ SÍ ☐ SÍ ☒ SÍ ☒ REGULAR	☐ NO ☒ NO ☐ NO ☐ IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA ? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE? ¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA



GOOGLE MAP LINK

<https://www.google.com/maps/place/Nuevo+Arroyo+Tambor,+Ver./@18.4617437,-96.3107116,17z/data=!4m5!3m4!1s0x85c38ed8f9e319df:0xa6838834569351f0!8m2!3d18.4626615!4d-96.3089841>

REFERENCIAS *(Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)*

SE ACCEDE POR LA CARRETERA QUE LLEVA AL JÍCARO DOS KILÓMETROS APROXIMADAMENTE DESPUÉS DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA SE TOMA UNA DESVIACIÓN ÚNICA DE TERRACERÍA Y APROXIMADAMENTE A DOS KILÓMETROS DE ENCUENTRA NUEVO ARROYO TAMBOR.

REPORTE DE INCIDENCIAS	REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE FAIS
		NOMBRE: ARQ. FABIOLA DIAZ GONZALEZ
		FIRMA: 